



2024年3月14日

各 位

会社名：東京インキ株式会社  
代表者名：代表取締役社長 堀川 聡  
(コード番号 4635 東証スタンダード市場)  
問合せ先：執行役員管理部門長 中村 真次  
(TEL. 03-5902-7651)

### 当社連結子会社（荒川塗料工業株式会社）の火災に関するお知らせ（第4報）

2023年12月20日、午後4時41分頃、当社連結子会社である荒川塗料工業株式会社にて火災事故が発生し、午後9時3分頃鎮火いたしました。

この火災により、近隣の皆さまをはじめ、株主の皆さま、関係者の皆さまにご迷惑、ご心配をお掛けしましたことを深くお詫び申し上げます。

2024年3月14日現在で判明しております内容は下記のとおりです。

なお、更新箇所につきましては下線を付しております。

#### 記

1. 発生日時  
2023年12月20日（水）午後4時41分頃
2. 発生場所  
荒川塗料工業株式会社 加須事業所 工場D棟  
埼玉県加須市豊野台2-789-8
3. 事故の状況  
塗料製造工場にて火災が発生し、消防関係当局による消火活動により鎮火が確認されました。
4. 人的被害  
軽傷者1名  
その他の従業員は全員の無事を確認しております。
5. 物的被害  
同社工場の建物、設備等の一部損傷を確認しております。2024年3月期における被害額は、合計99百万円であります。

6. 事故原因

詳細は関係当局により調査中ですが、当社において設置した「荒川塗料工業株式会社火災事故調査委員会」にて事故原因の究明と再発防止策の策定を進めております。詳細につきましては、判明し次第、速やかに公表いたします。

7. 業績への影響

2024年3月期の連結決算において、上記99百万円を火災による損失として特別損失に計上する予定です。なお、被害を受けた資産等には火災保険を付しておりますが、現在保険会社と協議中であり、保険金受取額は未確定であることから、保険金収入は計上しない予定です。また、現時点では通期の連結業績予想に修正はありません。

8. 今後について

発災したD棟を除く、すべての生産設備について安全が確認され、関係当局からの許可を受け安全面に最大限配慮し、生産および出荷を再開いたしました。なお、D棟で製造しておりました製品については、D棟を除く工場棟において生産を開始しております。

9. 当該子会社の概要

会社名	荒川塗料工業株式会社
本店所在地	東京都北区王子一丁目12番4号 TIC 王子ビル
代表者	代表取締役社長 榎本公裕
資本金	4,000万円
当社の出資比率	100%
主要な事業内容	各種塗料の製造販売

以 上